

| | |
|---------|------------|
| تاریخ | ۱۳۸۶/۱۰/۰۳ |
| شماره | ۱۳۸۶-۷۶ |
| کد مدرک | ۱۰۹۱۵ |

عنوان: نحوه غیر فعال سازی ایربگ خودروی سورن
نوع خودرو: سورن

اطلاعیه فنی به نمایندگی های مجاز ایران خودرو



شماره

پیرو اطلاعیه فنی به شماره ۰۹-۱۳۸۶ (معرفی سیستم ایربگ و پیش کشنده کمربندهای ایمنی) با کد ۱۰۶۵۹، به اطلاع می رساند جهت غیر فعال سازی سیستم ایربگ و کمر بند پیش کشنده، کافیسیت کابل منفی باطری را به مدت ۲ دقیقه جدا نمایید سپس فیوز مربوط به ایربگ (F22) را از جعبه فیوز خارج نمایید.



سایت معاونت فنی و مهندسی ایساکو: <http://www.isaco.net/persian/item/index.asp>

مدیر محترم برند - مدیر محترم مهندسی شرکت امداد خودرو - معاونت محترم شبکه خدمات - مدیر محترم از تباط با مشتری (CRM) - مدیران محترم دفاتر منطقه ای مدیریت محترم تعمیرگاههای مرکزی - مدیریت محترم آموزش - مدیریت محترم گارانتی - نمایندگیهای مجاز - ادارات پلتفرم - اداره مشخصات محصول - اداره تطبیق کالا با استاندارد - اداره عیب پایی از راه دور - اداره ابزار و تجهیزات - عملیتهای مجاز تعمیراتی - فروشگاههای مجاز قطعات یدکی - اداره طرح ریزی، اطلاع رسانی و کنترل مدارک فنی - مدیریت خدمات پس از فروش صادرات

| | | |
|---------|----------------------------|------------------|
| صفحه: ۱ | تایید: مدیریت مهندسی خودرو | واحد تهیه کننده: |
| از: ۱ | نام: سید مهدی فلاح | تایید کننده: |
| | امضاء: | امضاء: |