

شماره: C19010

تاریخ: 1390/04/12

کلید مدرک: ۱۳۶۴۵

www.CarGarage.ir

دستورالعمل فراخوان



معاونت فنی و مهندسی
مدیریت مهندسی خودرو

نوع خودرو: پژو پارس و ۴۰۵

شرح فراخوان: نشت سوخت از لوله های بالای باک

به اطلاع کلیه نمایندگان مجاز می رساند، در تعدادی از خودروهای پژو پارس و ۴۰۵ (لیست پیوست) احتمال ایراد " نشت سوخت از لوله های بالای باک " که ناشی از ایراد مونتاژی می باشد وجود دارد. هنگام مراجعه این خودروها، لازم است مطابق رویه زیر اقدام نمائید:


- ۱- صندلی عقب و درپوش پلاستیکی روی پمپ بنزین را برداشته و مطابق تصویر اتصالات شماره ۲، ۱ و ۳ را با جلو و عقب کشیدن آنها و نیز چرخاندن اتصال شماره ۳ در محل مونتاژ شده کنترل نمائید.
- ۲- در صورت رؤیت هرگونه ایراد مونتاژی، (مانند جابجایی، مانع جابجایی کامل کوئیک کانکتورها، شل بودن بست شیلنگ، له شدگی شیلنگ و...) اتصالات را بازو آنها را بدرستی در محل خود نصب نمائید. در صورت نیاز قطعه معیوب تعویض گردد.

توجه: لازم بذکر است که در هنگام مونتاژ مجدد اتصالات (کوئیک کانکتوری شماره ۱ و ۲) می بایست صدای حاصل از قفل شدن کانکتور مربوطه شنیده شود.

- ۳- جهت حصول اطمینان، سوئیچ خودرو را باز نموده و در هنگام عملکرد پمپ بنزین اتصالات را از لحاظ وجود نشتی بررسی نمائید.
- ۴- در صورت عدم وجود ایراد درپوش پلاستیکی و صندلی عقب را در محل مربوطه نصب نمائید.

توجه: بر روی کارت داغی عبارت "تعویض بدلیل فراخوان شماره C19010 درج گردد.

شماره فنی	قطعه
۰۲۵۰۲۱۱۴	بست فناری ساده ۲۱,۵ میلیمتر
۱۰۸۰۴۱۵۹	لوله سوخت از پمپ به فیلتر
۱۶۶۰۶۱۰۵	لوله برگشت سوخت از فیلتر به پمپ



توجه: مرکز هزینه شرکت ایران خودرو می باشد.

کد اجرت	شرح اجرت
F1003	بازدید فراخوان - سیستم سوخت رسانی
۲۳۷۸۹	بازویست شیلنگ های فیلتر بنزین ۴۰۵ و پارس و سمند



صفحه	تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده	اقدام کننده
۱	معاونت فنی و مهندسی عباس محمد هاشمی امضاء: ...	مدیریت مهندسی خودرو فریبرز زینالی امضاء: ...	تایید پلتفرم: مسعود چوبانی امضاء: ...	تایید فراخوان: محمد شفیعیان امضاء: ...