

تاریخ: ۸۵/۰۲/۲۳
 شماره: PDx100TN1C/18/1155
 نوع خودرو: پراید

اطلاعیه فنی

مدیریت فنی و مهندسی



صفحه ۲ از ۲


موضوع: عملکرد کنیستر بنزین و شرایط تعویض

توجه:

چنانچه بوی بنزین در داخل خودرو استشمام گردد می بایست سایر قطعات مسیر سوخت رسانی و عملکرد صحیح آنها کنترل شود. به ویژه کلیه اتصالات مجموعه حبابگیر بنزین و عملکرد سوپاپ مجموعه حبابگیر.

از آنجا که هوای محیط دارای گرد و غبار می باشد عبور مداوم آن از فیلترهای داخل کنیستر سبب مسدود شدن منافذ فیلتر و کاهش راندمان عملکرد کنیستر می گردد لذا توصیه می شود پس از گذشت سه سال و یا یکصد هزار کیلومتر کارکرد مجموعه کنیستر تعویض گردد.

(منبع: گروه قطعات پلیمری شرکت سازه گستر سایپا)



www.CarGarage.ir

مدیر فنی و مهندسی		رئیس اداره مهندسی خودرو			تهیه کننده	
نام: محمد ابراهیم شریف تاریخ: ۸۵/۰۲/۲۳		نام: امیر ترابی زاده تاریخ: ۸۵/۰۲/۲۳			نام: علیرضا کیوان راد تاریخ: ۸۵/۰۲/۲۳	
مدیر مطالعات و برنامه ریزی استراتژیک	مدیر مهندسی سیستمها	مدیریت ارتباطات	امداد خودرو سایپا	معاونت بازرگانی	معاونت خدمات پس از فروش	معاونت مهندسی و آموزش
						مدیر عامل