

روش خاموش کردن چراغ آچار 315, 550, 530 mvm, ...

(1) سوئیچ بسته .

(2) دکمه سمت راست کیلومتر را نگه دارید .

(3) در حالی که دکمه سمت راست را نگه داشته اید خودرو را روشن کنید .

(4) بعد از روشن شدن خودرو دکمه سمت راست را رها کنید .

(5) در مدت زمان 2 ثانیه هر دو دکمه کیلومتر شمار را با هم فشار دهید .

(6) چراغ آچار بلافاصله خاموش خواهد شد.