













شرکت خدمات و تجارت بام خودرو

نوع خودرو: لیفان X60

93/03/26

تاریخ:



T-LX-008

شماره اطلاعیه:

## اطلاعیه فنی

عنوان: نحوه تعریف ریموت درب های خودروی لیفان X60

و با رویت صفحه روبه رو کلیدهای روی هر دو ریموت را زمان فشار دهید و سپس گزینه OK را انتخاب نمایید



ردیف	شرح اجرت	کد اجرت	زمان کاری (ساعت)
1	تعریف ریموت درپها با دستگاه عیب یابی	16035201	1

صفحه:

6/6

تایید کننده: مهندس کوروش کلانتری  
واحد: سرپرست خدمات پس از فروش

تهیه کننده: محمد امینی نسب  
واحد: فنی و مهندسی خدمات پس از فروش

رونوشت:

جناب آقای شاکری مدیر عامل محترم شرکت خدمات و تجارت بام خودرو جهت استحضار

جناب آقای مهندس شوندی قائم مقام محترم شرکت کرمان موتور جهت استحضار

جناب آقای مهندس کیوان دیندار عظیمی مدیریت محترم خدمات پس از